

Herstellungsvorgang der Propoliscreme - Natur Pur

Rohstoffe

Herstellungsvorgang

Kontrolle

Produktionsschritt A

250 g Olivenöl und 75 g
Bienenwachs bereitstellen

In einem sauberen Gefäß im
Wasserbad das Bienenwachs bei ca.
70°C vorsichtig schmelzen, das
Olivenöl einmengen und rühren bis die
Mischung klar ist.

Sauberkeit und
Temperaturkontrolle, Einhaltung
der Mengenangaben

Produktionsschritt B

15 g Propolislösung und 15 g
Bienenhonig bereitstellen

Masse von der Wärmequelle nehmen
und die Propolislösung tropfenweise
unter ständigem Rühren dazugeben.
Zuletzt den Honig begeben, laufend
rühren.

Überprüfung der Homogenität

Produktionsschritt C

Bereitstellung der sauberen
Gebinde, Vorbereitung der
Etiketten

Die noch nicht erstarrte Creme in die
vorbereiteten, sauberen Gebinde
abfüllen, verschließen und etikettieren

Kontrolle des Inhaltes, des
Gewichtes und der Auszeichnung.
Dunkle, trockene und kühle
Lagerung